

1. Doel

Deze instructie beschrijft waar en wanneer de standaard-PBM (veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, adembescherming, gehoorbescherming) en werkkledij gedragen moeten worden.

Het gebruik van specifieke PBM (chemiepak, veiligheidsharnas, ...) wordt beschreven in de specifieke taak- of productgerelateerde werkinstructies.

2. Toepassingsgebied / Definities

Deze instructie is geldig voor iedereen op het terrein van Evonik Antwerpen in de PBM-zone, uitgezonderd bij aanvang en einde van de werktijd op de straten (d.w.z. om zich naar de arbeidsplaats resp. naar huis te begeven bij begin resp. einde van de werkdag/-shift).

Een situatieplan met voorstelling van de PBM-zone is terug te vinden onder punt 4 en wordt op het terrein aangeduid met het volgende bord:



Buiten de PBM-zone en in de bedrijfsgebouwen kunnen specifieke PBM vereist zijn wanneer werkzaamheden worden verricht die het dragen van PBM noodzakelijk maken, of lokalen worden betreden waar specifieke PBM-dracht verplicht wordt (bv. labo's, werkplaatsen, werven), zoals beschreven in de werkinstructies of de risicoanalyse.

Productie-bereik: productie-installaties, tankparken en verladingen.

Bedrijfsgebouw: gebouw behorende tot de productie-eenheid, waarin zich de controlekamer, de burelen, de sociale voorzieningen bevinden.

Preferentieel worden enkel PBM gebruikt die vermeld staan in de PBM-catalogus (Intranet/VKM/PBM-catalogus). Indien andere PBM noodzakelijk zijn, worden bij de keuze en de selectie steeds de IDPB/Medische Dienst betrokken.

3. Beschrijving

3.1. Voetbescherming

3.1.1. Wie dient veiligheidsschoenen te dragen in de PBM-zone?

Iedereen tijdens de werktijd. De veiligheidsschoenen dienen antistatisch te zijn. Evonik-medewerkers dragen veiligheidsschoenen van het (half-)hoge type.

Voor bezoekers (= personen aanwezig voor besprekingen) en externe chauffeurs, die niet in het productiebereik komen, zijn ook gesloten schoenen toegelaten.

Voor bepaalde groepen van medewerkers (bv. LOG/CV/rangeerders) kunnen specifieke veiligheidsschoenen voorgeschreven worden.

3.1.2. Wanneer?

Altijd, behalve bij aanvang en einde van de werktijd.

3.2. Gelaatsbescherming

3.2.1. Veiligheidsbrillen (eventueel met correctieglazen)

Deze worden kosteloos ter beschikking gesteld van de medewerkers die een veiligheidsbril nodig hebben.

Het dragen van een veiligheidsbril is **voor iedereen** (ook bezoekers en derden) verplicht, behalve buiten de PBM-zone en in de bedrijfsgebouwen, tenzij daar activiteiten plaatsvinden die het dragen van een veiligheidsbril noodzakelijk maken. Voor bezoekers wordt een veiligheidsbril door de Bewakingsdienst ter beschikking gesteld.

Het dragen van een veiligheidsbril ontslaat de drager echter niet van de plicht bij sommige werken bijkomende gelaatsbescherming te dragen, zoals een ruimtezichtbril of een gelaatsscherm, al dan niet over de veiligheidsbril.

De juiste oogbescherming wordt afgestemd volgens de risico's van de werkzaamheden:

- chemische risico's, bv. werken met zuren en logen;
- mechanische risico's, bv. slijpen, werken met hydraulische pers;
- elektrische risico's, bv. schakelingen uitvoeren.

Het dragen van (bijkomende) oogbescherming is verplicht in zones, aangeduid door een pictogram "veiligheidsbril verplicht".

Veiligheidszonnebrillen zijn bedoeld voor medewerkers die in open lucht werken bij fel zonlicht (bv. riggers, chauffeurs, ...). Het dragen van getinte, niet-verkleurende veiligheidsbrillen in gebouwen of 's nachts is niet toegelaten.

3.2.2. Brillen voor volgelaatsmaskers

Deze brillen worden via de Medische Dienst gratis verstrekt aan diegenen die met een volgelaatsmasker werken dienen uit te voeren.

3.2.3. Bestelprocedure voor brillen met correctieglazen

Het personeelslid dient zich met de toelating van het Afdelingshoofd/Hoofd (formulier te vinden op het intranet: zie MD / FORM / 0110), samen met een voorschrift van een oogarts, te melden bij de Medische Dienst. Indien een recent voorschrift (max. 1 jaar oud) voorgelegd kan worden, is een nieuw bezoek aan de oogarts niet noodzakelijk. Medewerkers die gedomicilieerd zijn in Nederland of Duitsland kunnen dit voorschrift verkrijgen via een opticien.

Iedere dinsdag tussen 09:00 h en 09:45 h en tussen 15:00 h en 15:30 h kan men dan bij de Medische Dienst terecht om de nodige opmetingen te laten uitvoeren door de optiker.

Medewerkers die problemen ondervinden met hun bestaande veiligheidsbril of correctieveiligheidsbril kunnen eveneens bij de optiker terecht tijdens deze uren.

3.2.4. Terugbetaling van het remgeld door de werkgever

Het personeelslid vraagt aan zijn mutualiteit een rekeninguittreksel, waarop het remgeld voor de raadpleging van de oogarts wordt vermeld. Dit rekeninguittreksel biedt hij ter goedkeuring aan op de Medische Dienst. Na goedkeuring door de Medische Dienst (via stempel) overhandigt het personeelslid het rekeninguittreksel aan Geldadministratie (Kas; B 430, 1^{ste} verdieping), waar hem het remgeld wordt uitbetaald.

3.2.5. Bestelprocedure voor correctiebrillen voor beeldschermwerkers

Personen die meer dan 4 h/dag (gedurende 5 dagen/week) met een beeldscherm werken, worden door de Medische Dienst bevraagd om de 3 jaar (medewerkers >50 jaar) of 5 jaar (medewerkers <50 jaar) via een vragenlijst. Indien hieruit blijkt dat het nodig is, zal een bijkomend gericht onderzoek worden uitgevoerd (risicopost 060). Wanneer er een zichtprobleem i.v.m. werken met een beeldscherm wordt vastgesteld, wordt de betrokkene verwezen naar een oogarts om de correctie voor een beeldschermwerkbril te laten voorschrijven. De correctiebril wordt besteld volgens de hogervermelde procedure (zie punten 3.2.3. en 3.2.4).

3.3. Gehoorbescherming

Op de plaatsen waar meer dan 80 dB(A) is, stelt Evonik gehoorbescherming ter beschikking. Medewerkers die frequent op deze plaatsen werkzaamheden moeten verrichten, kunnen, na toelating door hun Afdelingshoofd/Hoofd op maat gemaakte otoplastieken aanvragen. De opmeting voor deze otoplastieken kan elke dinsdag op de Medische Dienst tussen 09:00 h en 09:45 h en tussen 15:00 h en 15:30 h.

Het gebruik van individuele gehoorbescherming is aan te raden op plaatsen waar een geluidsniveau van meer dan 80dB(A) heerst.

Op plaatsen met een geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) is het dragen van individuele gehoorbescherming verplicht. Deze worden aangeduid met het gebodsbord "gehoorbescherming verplicht".

3.4. Hoofdbescherming

3.4.1. Wie moet een veiligheidshelm dragen in de PBM-zone?

Iedereen.

Voor bezoekers en/of chauffeurs die geen persoonlijke veiligheidshelm bijhebben, wordt door de Bewakingsdienst een helm meegegeven.

3.4.2. Wanneer moet men een veiligheidshelm dragen?

Altijd, behalve bij aanvang en einde van de werktijd (d.w.z. op de straten vóór en ná de werkuren om zich naar zijn arbeidsplaats resp. naar huis te begeven).

3.4.3. Waar moet men een veiligheidshelm dragen?

Overall, behalve

- buiten de PBM-zone (tenzij specifieke werkzaamheden dit vereisen);
- BIO-eenheid: op de plaatsen waar helmdracht verboden is;
- bedrijfsgebouwen (labo's, burelen, controlekamers, sociale ruimten, eetzaal, kleedkamers, sanitaire lokalen, werkplaatsen en opzakkingen met gesloten plafond), tenzij er specifieke werkzaamheden doorgevoerd worden waarbij helmplicht bestaat;
- in voertuigen, transportmiddelen, kranen e.d., wanneer zich boven het hoofd een afdoende bescherming bevindt.
OPGELET! Het dragen van een helm is verplicht op vorkliften met een deels open beschermde dak.

Ook tijdens verplaatsingen tussen ruimten waar een helm niet verplicht is, dient de helm gedragen te worden.

Op bovengenoemde plaatsen moet echter wel een helm gedragen worden, wanneer:

- a. werken op meer dan 1,80 m boven het werkniveau plaatshebben (o.a. werken met rolbrug, kranen, hefwerktuigen);
- b. het gevaar bestaat zich het hoofd te stoten;
- c. goederen opgestapeld zijn, hoger dan 1,80 m.

Om te beletten dat tijdens het uitvoeren van sommige werken de helm zou afvallen, dient een stormband op de helm gebruikt te worden.

Onze helmen zijn gemaakt uit ABS wat een maximale levensduur heeft van 5 jaar. De productiedatum is terug te vinden op de binnenzijde van de helm.

Aan de veiligheidshelmen mogen geen veranderingen of stickers die een lijmlaag bevatten op solventbasis, worden aangebracht, omdat deze de helmschaal kunnen aantasten. Stickers die uitgedeeld worden bij stilstanden, projecten, scholingen, enz. zijn in de regel niet op solventbasis en kunnen dus gebruikt worden.

Voor specifieke groepen van medewerkers of werkzaamheden kan ook andere hoofdbescherming worden voorgeschreven (bv. stootkappen of -petten, klimhelm voor betreden besloten ruimte, voor werken aan open elektrische installaties een glasvezelversterkte helm).

Een veiligheidshelm met ingebouwde veiligheidsbril kan worden gebruikt zonder extra veiligheidsbril wanneer men het vizier laat zakken. Het gebruik kan enkel op voorwaarde dat de JSA of TRA dit toelaat (het vizier moet voldoende aansluiten aan het gezicht; de ogen moeten volledig afgeschermd zijn).

3.5. Ademhalingsbescherming (volgelaatsmasker/vluchtfilter)

Alle medewerkers die het productiebereik betreden, moeten in het bezit zijn van ademhalingsbescherming:

- Medewerkers die een persoonlijk volgelaatsmasker bezitten, hebben dit ook steeds bij zich in de PBM-zone tijdens de werktijd.
- Medewerkers die een persoonlijke vluchtkap bezitten, hebben deze ook steeds bij zich in de PBM-zone tijdens de werktijd.
- Medewerkers die niet in het bezit zijn van persoonlijke adembescherming lenen een vluchtkap uit in de controlekamer vooraleer ze het productiebereik betreden. Nadien wordt de vluchtkap terug in de controlekamer afgegeven.

Vluchtappen mogen enkel geopend en opgezet worden om te vluchten bij evacuatie. Ze mogen NIET gebruikt worden als adembescherming bij het verrichten van werkzaamheden!

Medewerkers in het bezit van een vluchtkap die uitzonderlijk specifieke werkzaamheden moeten uitvoeren waarbij een volgelaatsmasker opzetten noodzakelijk is, moeten dit volgelaatsmasker tijdelijk uitlenen bij de Bedrijfsbrandweer.

Voor projecten/werven bepaalt de Projectverantwoordelijke/Projectmanager, in samenspraak met Risicobeheer (S-V-RIS), de noodzaak en het type adembescherming.

Meer info i.v.m. adembescherming: BW / INS / 900: "Uitgifte, onderhoud en gebruik van adembescherming".

3.6. Werkkledij

Medewerkers die in het productiebereik komen, dragen als bovenste laag steeds kledij met lange broekspijpen en lange mouwen. Het dragen van korte mouwen in het productiebereik is enkel toegelaten voor de taken expliciet beschreven door het Afdelingshoofd/Hoofd van het betrokken productiebereik.

Binnen de PBM-zone zijn korte mouwen toegestaan op straten en pleinen, tenzij de uitgevoerde taak dit verbiedt.

Binnen de PBM-zone zijn lange broekspijpen op de hoofdstraten niet vereist bij aanvang en einde van de werktijd.

De praktische afspraken omtrent het ter beschikking stellen en wassen van werkkledij staan beschreven in het Sociaal Compendium. Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen.

3.7. Overzichtstabel

	Buiten de PBM-zone	In de PBM-zone buiten het productiebereik (straten, pleinen)*	In de PBM-zone in het productiebereik
Eigen medewerkers – opgeleid in het gebruik van volgelaatsmasker	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Helm, bril, volgelaatsmasker, veiligheidsschoenen	Helm, bril, volgelaatsmasker, veiligheidsschoenen
Eigen medewerkers – niet opgeleid in het gebruik van volgelaatsmasker	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Helm, bril, veiligheidsschoenen (vluchtkap op veilige plek)	Helm, bril, vluchtkap, veiligheidsschoenen
Derden – opgeleid in het gebruik van volgelaatsmasker	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Helm, bril, volgelaatsmasker, veiligheidsschoenen	Helm, bril, volgelaatsmasker, veiligheidsschoenen
Derden – niet opgeleid in het gebruik van volgelaatsmasker	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Helm, bril, veiligheidsschoenen (vluchtkap op veilige plek)	Helm, bril, vluchtkap, veiligheidsschoenen
Bezoekers	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Helm, bril (vluchtkap op veilige plek)	Helm, bril, vluchtkap, veiligheidsschoenen, begeleiding
Eigen medewerkers bij het begin en het einde van de werktijd	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Geen PBM nodig** - vluchtkap ter beschikking op veilige plek	Toegang tot deze zone is niet toegestaan

* Geen draagplicht helm, bril in bedrijfsgebouwen.

** “Geen PBM nodig”, tenzij in de taakrisicoanalyse specifieke PBM voorzien zijn.

Voor vluchtkappen en volgelaatsmaskers geldt dat men deze daar waar aangegeven bij zich moet hebben.

Het moeten dragen van de volgelaatsmaskers wordt gespecificeerd in de WIK, de JSA/TRA en de werkinstructies.

4. Situatieplan PBM-zone

