

Technology & Infrastructure

VKM-overleg contractoren
26-10-2023

Giovanni Vigato
Marc Milbou
Johnny Latré
Raf Van Look
Jelle Daeleman



**WE BRING
CHEMICAL
BUSINESS
TO LIFE.**

Technology & Infrastructure

AGENDA

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Inleiding | Raf |
| 2. Vluchtkappen | Niels |
| 3. Overzicht OMW & incidenten | Marc |
| 4. Wijziging PBM-zone | Marc |
| 5. Toelichting ONYX ONE | Gilles |
| 6. Info rond stilstanden | Jelle |
| 7. Wijziging poort 1 | Raf |
| 8. Varia | Raf |
| 9. Volgend overleg | |

1. Info over vluchtkappen

Vanaf 1/01/2024

- Registratie van uitlener bij Brandweer
- Niet teruggebrachte kappen → aanrekening van 200,- EUR/kap
- Beschadigingen → melden bij brandweer, vaak eenvoudig te herstellen
- Beschadigingen kunnen snel optreden, zorgzaam behandelen van de vluchtkap AUB
- Regelmatige controle door Brandweer
- Er zijn demo-modellen beschikbaar bij Brandweer én in de Safety Street
- Contact Brandweer: Niels Hooghe



2. Verzorgingen → EHBO

(periode 31/05/2023 tem 20/10/2023)

Datum	Incident	Locatie	Incident Tekst	Info
01/06/2023	160121	Onbekend	Bij het open snijden van een kartonnen doos heeft de medewerker een oppervlakkige snijwonde opgelopen in zijn vinger .	Geen onderzoek : persoonlijke aandacht
11/08/2023	175652	UT – D503	Stof in het oog terecht gekomen bij het vervangen van lampen.	Geen onderzoek : persoonlijke aandacht
01/09/2023	179861	B500-wpl	Medewerker heeft tijdens het reinigen van een ventiel iets in zijn oog gekregen met irritatie en roodheid van zijn oog tot gevolg.	Onderzoek : • RA uitvoeren voor het reinigen met perslucht • PBM-matrix eventueel wijzigen op basis RA
20/09/2023	183885	E609 (FK)	AV (RX-foto extern) : medewerker is uitgeschoven op een nat gepoetste vloer in het sociaal gebouw van FK en op zijn linker schouder gevallen.	Onderzoek : • Gesprek met firma / medewerker • Waarschuwbordje “gevaar voor uitglijden” ontbrak
04/10/2023	187675	ME-V	OMW : tijdens reinigingswerken van een besloten ruimte (silo) heeft een medewerker zich misstapt en is hierbij op zijn pols gevallen (polsbreuk) → EAO	Onderzoek : zie volgende dia's

2. Incidenten (zonder verzorging bij MD)

(periode 31/05/2023 tem 20/10/2023)

Datum	Incident	Locatie	Incident Tekst	Info
05/06/2023	160969	HK	Bij het openen van een vrijgegeven blindflens (groen label) pos 289 is er product-rook uitgetreden. Blindflens onmiddellijk terug vast gezet en meetkamer aangesproken.	Onderzoek : HK-medewerker werd aangesproken en erop gewezen dat vrijgave (groen label) correct dient toegepast te worden, ook bij te verwachten productresten.
09/06/2023	162280	AO-1	Bij veiligheidsrondgang werd medewerker opgemerkt en aangesproken die zonder bril (licht) slijpwerk uitvoerde.	In Onderzoek
12/06/2023	162279	AO-1	Medewerker stond op niet toegelaten locatie van het dak stellingmateriaal te manipuleren. Persoon was wel beveiligd tegen vallen. Werd aangesproken ter plaatse.	Geen onderzoek : er zal extra signalisatie aangebracht worden ter plaatse.
12/06/2023	162257	FK-Tkp	Een verkeerd spatscherm (cover) tank 0521 werd gedemonteerd i.p.v. tank 0571. Er is een vergissing in posnr gebeurd door meerdere opdrachten in dezelfde zone. Geen acute veiligheidsgevolgen.	Onderzoek : VKM op de eenheid : indien meerdere opdrachten in dezelfde zone → LMRA+ toepassen (ter plaatse gaan)
14/06/2023	162683	PACM	Tijdens veiligheidsobservatie opgemerkt dat een medewerker onveilig op een ladder aan het werk was voor de montage van leidingen aan pomp 590. Eén persoon hing buiten de aslijn van een opengevouwen ladder terwijl twee andere deze vast hielden. Er werd tevens gebruik gemaakt van de omliggende apparaten om een voet op te zetten.	In onderzoek
11/07/2023	169105	UT-D574	Bij het terugtrekken van oude kabels werd een verkeerde kabel afgekoppeld waardoor een draaiende pomp WKK1 uitviel.	In onderzoek

2. Incidenten (zonder verzorging bij MD)

(periode 31/05/2023 tem 20/10/2023)

Datum	Incident	Locatie	Incident Tekst	Info
26/07/2023	173536	ME-2	Door de productiechef werd opgemerkt dat er een stelling geplaatst werd die de toegang tot nooddouche versperde. Direct laten aanpassen.	Onderzoek : • Te bespreken in toolbox
19/08/2023	176926	PACM	Bijna gestruikeld over nieuw getrokken EMR-kabel die ± 20 cm boven roostervloer ligt in een doorgang.	Onderzoek : • Gesprek met firma • Toolbox : bespreking incident
24/08/2023	178193	PACM	Tijdens het aankoppelen van nieuwe bekabeling in de E-ruimte moet er wellicht iets naar beneden gevallen zijn op het rack eronder. Luide knal o.w.v. kortsluiting op het 400V systeem. Lichte materiële schade en bedrijfsuitval.	In onderzoek
19/09/2023	183537	ACA	Werknemer staat op een vaste leuning (± 1.2 m) om kabels vast te binden (met Ty-Rap). Valgevaar van hoogte.	Onderzoek : • Toolbox : bespreking incident + toepassen van STOP- reflex (LMRA) • LMRA borgen bij inzet van sub-contractor
22/09/2023	184398	ME-1 (buizen brug)	Bij veiligheidsrondgang medewerker opgemerkt die niet aangeliind was tijdens demontage van stelling op ca 10m hoogte.	Onderzoek : • Gesprek met medewerker en contractor • Toolbox
02/10/2023	187411	ACA	Bij veiligheidsrondgang opgemerkt dat deur van traphal (20 m) niet afgespannen was voor het afbakenen van een zone voor het nemen van Rx-foto's.	Medewerkers aangesproken; lint werd direct aangebracht.

2. OMW : reiniging silo ME-V dd. 04/10/2023

Gevolgde werkwijze :

- Demontage bodemplaten door MEK
 - Richting → verwijderen vanuit het verste punt naar het mangat toe
- Reiniging



locatie incident
(polsbreuk na misstap)

2. OMW : reiniging silo ME-V dd. 04/10/2023

Directe maatregel alvorens werkzaamheden te hervatten



Onderzoek

Oorzaken ongeval

- Onstabiele ondergrond door dunne balken waarover gelopen moet worden en welke vol zitten met losse bouten die bewegen.
- Verkeerde inschatting risico's bij betreden van onstabiele ondergrond

Actiepunten en aanbevelingen naar aanleiding van ongeval

Actiepunt:

- Vanuit Rohrer is er een toolbox over vallen en struikelen
- Instructie voor medewerkers dat ondanks dat opdrachtgever aangeeft dat iets veilig is, dit zelf ook te beoordelen en bij bevindingen van onveiligheid, het werk stoppen en overleggen met opdrachtgever.


Aanbeveling voor Evonik:

- Het opnieuw bekijken van de risico's voor het betreden en belopen van de balken in de silo
- Aangepaste werkwijze waarbij er gezorgd zal worden voor een stabiele ondergrond

3. Verkeer : suggestiestrook voor fietsers (= nieuw)



- Fietzers en voetgangers moeten consequent gebruik maken van deze stroken en blijven binnen de belijning; dus niet met meerdere personen naast elkaar op de rijbaan wandelen of fietsen.
- Zoals de suggestiestroken op de openbare weg, zijn ook dit geen volwaardige fietspaden; gemotoriseerde voertuigen kunnen (deels) op de suggestiestroken rijden als er zich geen voetgangers/fietzers op bevinden.
- Gebruikers van de suggestiestroken hebben geen specifieke voorrang aan kruispunten.
- Omdat de suggestiestroken worden gebruikt door voetgangers én fietsers is hoffelijkheid en respect voor elkaar noodzakelijk.



3. Verkeer: voertuigen zonder nummerplaat: keuring

Richtlijnen voor aannemers :

9.1.2.5. Keuring - Schouwing

Voertuigen dienen steeds in overeenstemming te zijn met wat de Belgische wetgeving voorschrijft en bij voorkeur voorzien te zijn van een officiële nummerplaat (het schouwingsbewijs dient in het voertuig zelf aanwezig te zijn).

9.1.2.6 Wagens - bestelwagens - vrachtwagens zonder nummerplaat


Specifieke voertuigen zonder nummerplaat zijn enkel toegelaten op het Evonik Antwerpen-terrein, indien zij voorzien zijn van een eenduidige nummering (bv. naam bedrijf en plaat met volgnummer) en vergezeld zijn van een **geldig keuringsrapport en een sticker met keuringsdatum.**



Regelmatige controle van de:

- Spiegels ?
- Banden ?
- Veiligheidsgordels ?
- Ruitenwissers ?
- Claxon ?
- Verlichting ?
- Remmen ?

4. Wijziging PBM-zone vanaf 01/11/2023



~~RULE-BASED~~

"PBM-dracht overal verplicht"



RISK-BASED

"PBM-dracht waar er risico's zijn"

4. Wijziging PBM-zone vanaf 01/11/2023

PBM-zone = productie-bereik (bouwweldgrenzen) → PBM-plicht (helm, bril, veiligheidsschoenen, adembescherming, FRC-werkkledij)

- Bouwweldgrens van en productie-installatie
- Verlading
- Tankpark
- Sleeperway (buizenbruggen)



Buiten productie-bereik = straten & pleinen

→ geen PBM-plicht

→ tenzij er risico's zijn die PBM's verplichten volgens een JSA (bijv. op werven, werkplaatsen, betreden fecaliënput, ...)



5. Onyx : Veiligheidsrichtlijnen voor contractoren (“poortfilm”)



<https://corporate.evonik.be/nl/company/belgium/contractoren/vkm-introductie>



5. Toelichting Onyx One bij Chemiepark Lillo



Aanmelding voor vaste badges

- Maximaal gebruik van Onyx One
- Gebruik van ANT-Badges@evonik.com minimaliseren



Veiligheidstrainingen

- Uit te voeren via Onyx One-portaal
- Bij uitzondering nog mogelijk in portiersloge
 - Ingeval van onregelmatigheden zal dit **NIET** manueel administratief rechtgezet worden



Management van vereiste documentatie

5. Toelichting Onyx one: vereisten voor de goede orde



Tijdige aanmelding

- Beste garanties voor toegang tot site ingeval aanmelding 3 werkdagen voor toegang!



Voorafgaande veiligheidstrainingen

- Wachtijd in portiersloge tot een minimum beperkt



Correcte aanmelding

- Correcte gegevens (Profielfoto, Voor- & Achternaam) te voorzien
- Mogelijkheid voor bewaking om badges degelijk voor te bereiden
- Maximale reductie van wachttijden in portiersloge!



Onyx One

5. Toelichting ONYX one: ondersteuning

Contact Evonik Antwerpen (Support)

Gilles Van Remoortel

Gilles.vanremoortel@evonik.com

Contact Evonik Antwerpen (Contractormangement)

Raf Van Look

Raf.vanlook@evonik.com

Contact Onyx One (Support)

Support@onyxone.com



6. Overzicht stilstanden 2023 & 2024

	Titel	Begindatum	Einddatum	Bucket	Voortgang
☐	EN - 75700075	20-11-2023	24-11-2023	Utilities	☐ Niet begonnen
☐	AO1 - 75302302	12-2-2024	27-3-2024	Smart Materials	☐ Niet begonnen
☐	PACM - 75640073	24-2-2024	23-3-2024	Specialty Additive	☐ Niet begonnen
☐	B - 751024AB	4-3-2024	20-3-2024	Nutrition & Care	☐ Niet begonnen
☐	ME2	4-3-2024	22-3-2024	Nutrition & Care	☐ Niet begonnen
☐	AC/MC - 75250324	11-3-2024	29-3-2024	Nutrition & Care	☐ Niet begonnen
☐	OX - 38690053	18-3-2024	29-3-2024	Performance Mate	☐ Niet begonnen
☐	FK - 75412409	23-9-2024	4-10-2024	Smart Materials	☐ Niet begonnen
☐	AC/MC - 75250924	30-9-2024	11-10-2024	Nutrition & Care	☐ Niet begonnen

6. Stilstanden najaar 2023

VOR's orde & netheid, voor & na stilstand

Pagina 1 van 3 VEI / FORM / 0500 / 011	Verslag observatierondgang	
---	----------------------------	---

Via mail bezorgen aan VOE van de bezochte plaats en aan ANT-VEILIGHEID


Bezochte plaats/geëvalueerde instructie	CS aandacht voor orde en netheid bij einde stilstand.	
Datum	11/10/2023	Algemene VOR
Aantal aangesproken personen		☒ Specifieke VOR (Orde en netheid)
Naam observator	Vanderheyden Wim	
Naam begeleider/uitvoerder	Meeussen Jan	

! Tijdens elke VOR moet het thema LMRA aan bod komen en worden geprotocolleerd!

1. OBSERVATIES (beschrijf ook "Waarom")	SOORT*	Bij een Onveilige Handeling: geef (indien van toepassing) corrigerende actie, termijn en uitvoerder
Het bedrijf is volop aan het opruimen. Buiten enkele kleine puntjes (zie foto) zijn ze rond om op te starten.	VH	Jan Meeussen op de hoogte.

(*) OH = Onveilige Handeling; VH = Veilige Handeling

2. ALGEMENE OPMERKINGEN
Bedrijf geeft een opgeruimde indruk en staat klaar om op te starten.



6. Stilstanden najaar 2023

VOR's orde & netheid, voor & na stilstand

Scope freeze: 1051 448 410

[illegible]

6. Stilstanden najaar 2023

VOR's orde & netheid, voor & na stilstand

Scope freeze: 1051 448 410

[illegible]

Richtlijnen voor aannemers: werkkledij

Richtlijnen voor aannemers: inzet onderaannemers

6.5.1 Onderaannemers

Het inzetten van onderaannemers moet schriftelijk aangevraagd worden bij de opdrachtgever en vereist zijn uitdrukkelijke toestemming.

Het maximumpercentage personeel van onderaannemers mag niet meer dan 30 % bedragen; afwijkingen hierop dienen voorafgaandelijk door de opdrachtgever te worden goedgekeurd.

21 VKM-meeting contractoren 2023-10-26

7. Wijziging poort 2: toegang voor contractoren en bezoekers via poort 1



Vanaf 2 november kan deze ingang niet meer worden gebruikt door contractoren en bezoekers met een voertuig.

7. Wijziging poort 2: toegang voor contractoren en bezoekers via poort 1

VANAF 02-11-2023

Contractoren met een vaste badge

Contractoren met een vaste badge kunnen als **voetganger** gebruik maken van de tourniquets aan poort 1 en poort 2 of de 'smartlane' voor bezoekers in het Combigebouw.

Contractoren met een vaste badge en inrijtoelating

Bestuurders van een **voertuig** met vaste badge en **inrijtoelating** betreden en verlaten de site met hun voertuig via **poort 1**.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten maken gebruik als voetganger van de tourniquets aan poort 2.

Bezoekers en contractoren zonder een vaste badge

Ze bieden zich aan bij Bewaking in het Combigebouw. Het betreden en verlaten van de site verloopt via de 'smartlane' voor bezoekers in het Combigebouw of via de tourniquet aan poort 1.

Bezoekers kunnen hun voertuig parkeren op de voorziene parkeerplaatsen aan het Combigebouw.

8. Varia: Jaarlijkse CPBW-rondgang Aannemersdorp: feedback

Verslag CPBW-rondgang werfinrichtingen aannemersdorp d.d. 25.05.2023 en 01.06.2023

 Aan ma 10/07/2023 11:40

CC 


 CPBW-rondgang Aannemersdorp d.d. 25.05.2023 en 01.06.2023.doc
246 KB

In bijlage vindt u het verslag van bovenvermelde rondgang, om op basis van dit verslag een antwoord op te stellen tegen uiterlijk 01.08.2023.

Met vriendelijke groeten

S-V-KM
+32 3 560-3

Evonik Antwerpen NV | Technology & Infrastructure
Tijlmanstunnel West | 2040 Antwerpen | België
www.evonik.com/antwerpen



8. Varia: Safety Street 2024

- Jaarlijkse training
- Nieuwe helmsticker 2024



Vanaf januari afspreken met:

- Mario Balemans 3358
- Sis Wittebolle 3643
- Giovanni Vigato 3870

8. Varia: controle inrijtoelatingen en nummerplaten

Vastelling:

- Nummerplaat op de inrijtoelating komt niet overeen met de werkelijkheid
- Er zijn veel inrijtoelatingen → evaluatie rond noodzaak
- Oproep aan de contractor: indien je over een inrijtoelating beschikt, gelieve de juiste nummerplaat door te geven aan bewaking.

8. Varia – vragenronde



9. Volgende VKM-overleg

DINSDAG 23-01-2024 OM 13:30 UUR



EVONIK

Leading Beyond Chemistry